

บทที่ 3

การออกแบบหุ่นยนต์ (Robot Designing)

การออกแบบหรือการวางแผนงานก่อนการลงมือปฏิบัติจริง ถือเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการผลิต เพราะถ้าไม่มีการออกแบบหรือการวางแผนงานที่ดีแล้ว จะทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมากัน many ดังนั้นในการสร้างหุ่นยนต์นี้ จึงจำเป็นที่จะต้องออกแบบหุ่นยนต์และมีวิธีการทดลองที่เป็นขั้นตอนที่เหมาะสม โดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านกลศาสตร์ ทางด้านวัสดุศาสตร์ และทางด้านไฟฟ้า เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหาในการสร้าง การประกอบหุ่นยนต์และการนำหุ่นยนต์ไปใช้งานจริง

สำหรับเนื้อหาของการออกแบบหุ่นยนต์นี้ สามารถแบ่งออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ ได้ดังนี้

- 3.1 ลักษณะ การเคลื่อนที่ และของการทำงานของหุ่นยนต์โดยรวม
- 3.2 การออกแบบทางด้านวัสดุศาสตร์
- 3.3 การออกแบบทางด้านกลศาสตร์
 - 3.3.1 การออกแบบชั้นพื้นฐาน
 - (1) แบร์จที่ใช้ในการขันยึดเพลาที่ใช้ในการขันเคลื่อน
 - (2) ระบบบังคับเดี่ยว
 - (3) ระบบขันเคลื่อน
 - 3.3.2 การออกแบบเพลา
 - 3.3.3 การออกแบบโครงสร้าง
- 3.4 การออกแบบทางด้านไฟฟ้า
 - 3.4.1 การออกแบบการควบคุมมอเตอร์
 - 3.4.2 การออกแบบการควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้ PLC
 - 3.4.3 การออกแบบการเดินสายไฟในหุ่นยนต์
 - 3.4.4 การออกแบบอิเน็คโคดเօර์
 - 3.4.5 การออกแบบกลไกในการแทงลูกโป่ง

3.5 การออกแบบโปรแกรมควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์

3.5.1 ความหมายของรหัสต่าง ๆ ในโปรแกรม

3.5.2 โปรแกรมควบคุมการทำงาน

3.1 ลักษณะ การเคลื่อนที่และของการทำงานของหุ่นยนต์โดยรวม

โดยมีขั้นตอนการทำงานเคลื่อนที่แบ่งเป็น 10 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : หลังจาก กดปุ่ม Main Switch และ Start Switch เรียบร้อยแล้ว หุ่นยนต์จะ หน่วงเวลาไว้ 1 วินาที แล้วเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งลูกโป่งลูกที่ 1 เพื่อทำการตรวจสอบสีลูกโป่ง เป็นอย่างไร โดยที่มอเตอร์ขับเคลื่อนทั้งสองด้านหมุน Forward ไป 35 pulses (1 m) โดยมี Condition การทำงานเป็น 2 Condition ดังนี้

- ถ้าเป็นลูกโป่งสีขาวจะหยุดลงก่อน โดยการให้มอเตอร์ชุดสายพานแหงลูกโป่ง Forward ไปแหง และ Reverse โดยใช้ Limit Switch เป็นตัวตัด

- แต่ถ้าเป็นลูกโป่งสีเขียวจะทำการข้ามไปยัง Step 2 โดยไม่หยุดแหงลูกโป่ง

ขั้นตอนที่ 2 : หุ่นยนต์จะหน่วงเวลาไว้ 1 วินาที แล้วมอเตอร์ขับเคลื่อนทั้งสองด้านหมุน Forward ไป 35 pulses (1 m) ไปหยุดตรงบริเวณเดี่ยวที่ 1

ขั้นตอนที่ 3 : หุ่นยนต์จะหน่วงเวลาไว้ 1 วินาที แล้วมอเตอร์ขับเคลื่อนด้านขวาหมุน Forward ส่วนมอเตอร์ด้านซ้ายหมุน Reverse เพื่อทำการเดี่ยวซ้าย ไป 9 pulses (90 องศา)

ขั้นตอนที่ 4 : หุ่นยนต์จะหน่วงเวลาไว้ 1 วินาที แล้วเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งเดี่ยวที่ 2 โดยที่ มอเตอร์ขับเคลื่อนทั้งสองด้านหมุน Forward ไป pulses 70 (2 m)

ขั้นตอนที่ 5 : หุ่นยนต์จะหน่วงเวลาไว้ 1 วินาที แล้วมอเตอร์ขับเคลื่อนด้านขวาหมุน Forward ส่วนมอเตอร์ด้านซ้ายหมุน Reverse เพื่อทำการเดี่ยวซ้าย ไป 9 pulses (90 องศา)

- ถ้าเป็นลูกปิงสีขาวจะหยุดแหงก่อน โดยการให้มอเตอร์ชุดสายพานแหงลูกปิง Forward ไปแหง และReverse โดยใช้ Limit Switch เป็นตัวตัด

-แต่ถ้าเป็นลูกปิงสีเขียวจะทำการข้ามไปยัง Step 7 โดยไม่หยุดแหงลูกปิง

ขั้นตอนที่ 7 : หุ่นยนต์จะหน่วงเวลาไว้ 1 วินาที แล้วมอเตอร์ขับเคลื่อนทั้งสองด้านหมุน Forward ไป 35 pulses (1m) ไปหยุดตรงบริเวณเลี้ยวที่ 3

ขั้นตอนที่ 8 : หุ่นยนต์จะหน่วงเวลาไว้ 1 วินาที แล้วมอเตอร์ขับเคลื่อนด้านขวาหมุน Forward ส่วนมอเตอร์ด้านซ้ายหมุน Reverse เพื่อทำการเลี้ยวซ้าย ไป 9 pulses (90 องศา)

ขั้นตอนที่ 9 : หุ่นยนต์จะหน่วงเวลาไว้ 1 วินาที แล้วเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งเลี้ยวที่ 4 โดยที่ มอเตอร์ขับเคลื่อนทั้งสองด้านหมุน Forward ไป pulses 70 (2 m)

ขั้นตอนที่ 10 : หุ่นยนต์จะหน่วงเวลาไว้ 1 วินาที แล้วมอเตอร์ขับเคลื่อนด้านขวาหมุน Forward ส่วนมอเตอร์ด้านซ้ายหมุน Reverse เพื่อทำการเลี้ยวขวา (90 องศา) โดยใช้ Timer เป็นตัว Reset

ซึ่งจากการทำงานทั้ง 10 ขั้นตอนจะพบว่า มีการทำงานเป็น 2 ลักษณะการทำงาน ดังนี้

(1) การเคลื่อนที่ไปตามเส้น แบ่งเป็น 2 ลักษณะ

(1.1) การเดินตรง

(1.2) การเลี้ยว -โดยการใช้ Encoder อ่านง่าย เป็นตัว Reset (เลี้ยวซ้าย)
 -โดยการตั้งเวลาการทำงาน (เลี้ยวขวา)

(2) การตรวจสอบลูกปิงเป้าหมาย และการทำลายลูกปิงเป้าหมาย

(2.1) ตรวจพบลูกปิงสีเขียว ไม่ทำลายลูกปิง แต่ข้ามไปยัง Step การทำงาน ขั้นต่อไป

(2.2) ตรวจพบลูกปิงสีขาว แล้วมอเตอร์ทำลายลูกปิงทำงาน พร้อมกับกลับมาอยู่ในสถานะเริ่มต้นอีกครั้ง(พร้อมทำลายใหม่อีกครั้ง)

3.2 การออกแบบทางด้านวัสดุศาสตร์

ในการออกแบบหุ่นยนต์เดินอัศตโนมัติในครั้งนี้ เราจะให้ความสำคัญต่อน้ำหนักตัวหุ่น โดยจะทำให้อั้นอยู่ในระหว่าง 10 - 15 Kg ซึ่งไม่ได้ออกแบบให้นำมาใช้งานในการรับน้ำหนัก ดังนั้นวัสดุที่นำมาใช้เป็นส่วนประกอบ ได้ทำการออกแบบดังนี้

1.โครงสร้าง : เราจะใช้ “อะลูมิเนียม” เป็นโครงสร้างของตัวหุ่น เนื่องจากว่าอะลูมิเนียมจัดเป็นโลหะที่มีน้ำหนักเบา มีความทนทานต่อการเป็นสนิม มีความแข็งแรงอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง แต่มีความเหนียวสูง สามารถนำไปใช้งานแทนเหล็กแต่มีข้อจำกัดคือ มีราคาแพง

2.อุปกรณ์ในการขับเคลื่อน : ใช้ลักษณะเกลียวเหล็กขนาด M3x0.5 ยาว 25 มม. เนื่องจากมีขนาดที่สามารถจับชิดได้ง่าย เกลียวและหัวหมุดไม่เสียหายง่าย สามารถใช้งานได้หลายจุด

3.ล้อ : ล้อให้ใช้การทดลองเป็นล้อยาง เนื่องจากมีแรงเสียดทานกับพื้นทดสอบดี มีความแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักเพียงพอ สามารถนำไปติดกึ่งได้ง่าย หากอ่อน弱ก็มีราคาถูก

4.มอเตอร์ : เป็นมอเตอร์เก่า 24 VDC มีเฟืองทด สามารถให้แรงบิดได้สูงในความเร็วรอบต่ำ ที่สามารถใช้งานได้ความเร็วรอบขณะไม่มีกระแสไฟฟ้า 90 รอบ/นาที (12 VDC) ในขณะที่มีกระแส จะมีความเร็วรอบประมาณ 40 รอบ/นาที (12 VDC)

5.เพลา : เพลาที่ใช้การส่งถ่ายกำลังไปยังล้อ ใช้สแคนเลส เนื่องจากไม่เกิดสนิมสามารถทำงานเกลียวในการจับชิดได้ดี ไม่ทำให้เกลียวเสียหาย มีความแข็งแรงสูง

3.3 การออกแบบทางค้านกอคลาสต์ร์

3.3.1 การออกแบบขั้นพื้นฐาน

ในการออกแบบหุ่นยนต์เดินอัตโนมัติในครั้งนี้ เราจะให้ความสนใจเกี่ยวกับระบบขับเคลื่อนและสิ่งที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ คือ

(1) แบบริงที่ใช้ในการจับยึดเพลาที่ใช้ในการขับเคลื่อน (Bearing support position)

จุดประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโมเมนต์ตัดกับเพลา เมื่อมีการรัศกันทะปู และในการออกแบบไม่ควรใช้ Casing house bearing เนื่องจากมีน้ำหนักมากซึ่งเราจะใช้ Thrust Bearing ใน การจับยึดล้อกับตัวโครงรถ


(2) ระบบบังคับเลี้ยว (Steering System)

ในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ต้องมีความเสถียรภาพในการควบคุม ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ในทางตรงหรือการเลี้ยวซึ่งในการที่มอเตอร์ทำการส่งกำลังในการบังคับเลี้ยว ล้อต้องหมุนกลับล้อตัวตรง ได้เองซึ่งในการทำงานลักษณะนี้ต้องได้รับการควบคุมจากหลายๆ ปัจจัย เช่น การออกแบบระบบกันสะเทือน การยึดหยุ่นของล้อ และที่สำคัญคือมุมล้อหน้า

การจัดตั้งมุมล้อหน้า (Wheel alignment angularity) มีผลต่อการควบคุมการเลี้ยวได้่าย ทรงตัวได้ดี และส่งผลต่อมอเตอร์ที่ทำการส่งกำลังให้ทำการส่งกำลังน้อยที่สุด ซึ่งมุมต่างๆ ของ ล้อหน้า ที่ทำการพิจารณาໄไปแล้ว


- ออกแบบโดยใช้มุมแคนสเตอร์ (Caster angle)

มุมแคนสเตอร์ (Caster angle) คือมุมที่เกิดจากการที่สลักล้อหน้าอีียงไปจากแนวตั้งเมื่อมองจากต้านข้างของหุ่น หรือ เป็นมุมระหว่าง เส้นผ่าศูนย์กลาง ของล้อในแนวตั้งตัดกับเส้นผ่าศูนย์กลางของแกนหันเลี้ยวล้อเป็นมุมของการอีียงของแกนหันเลี้ยวล้อออกแบบจากแนวตั้ง ซึ่งต่างจากมุมอีียงของแกนหันล้อเลี้ยว ดังแสดงในรูปที่ 3.1




รูปที่ 3.1 แสดงมุมแคสเตอร์ที่เกิดจากการเบี้ยวซ้ายของล้อล้อหน้า และการเบี้ยวของล้อล้อหน้า สาเหตุที่ต้องมีมุมแคสเตอร์

1. เพื่อให้หุ่นมีเสถียรภาพในการวิ่งทางตรง กล่าวคือมีทิศทางคงดัว มุมแคสเตอร์ บวกมีแนวโน้มให้หุ่นสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้า เพราะจุดตัดของเส้นศูนย์กลางเลี้ยวด้าน กับพื้นผิวของถนนนำหน้า จุดสัมผัสของยางบนพื้นถนน



รูปที่ 3.2 แสดง การเปรียบเทียบการเบี้ยวของแกนหันเลี้ยวของรถยนต์ กับการเบี้ยวของล้อหน้า รถจักรยาน

2. ทำให้ล้อตีกัดับตั้งตรงภายหลังจากการทำการเลี้ยว ถ้ามุมแคสเตอร์เป็นบวก จะเห็นได้จากในรถจักรยาน ขณะทำการเลี้ยวจะเห็นได้ว่า ตะเกียงล้อหน้าถูกยกสูงขึ้นเป็น การยกตัวรถดังนั้นถ้าปล่อยมือออกจากแฮนด์รถล้อจะตีกัดับคืนสู่ทิศทางเดิม เพราะแรงโน้มถ่วงของโลก หรือน้ำหนักตัวรถ ที่กดให้รถตั่ลง




รูปที่ 3.3 แสดงการก่อตัวลงของล้อหน้ารถจักรยานขณะหันเลี้ยว

3. ชุดเชยสภาพการอึบของถนน ที่รถเด่นบนถนนพิวอึบจะทำให้รถดึงไปด้านตัว การตั้งมุมแคสเตอร์จะช่วยแก้อาการดึงได้ โดยการตั้งให้มุมแคสเตอร์ของล้อหน้าด้านซ้ายให้มากกว่าในด้านขวา ประมาณ 1-2องศา แต่ในการทำRobot ในครั้งนี้เราจะไม่ทำการพิจารณาหัวข้อนี้ร่วมด้วยเนื่องพื้นที่ที่ใช้ในการทดลองไม่มีการลาดเอียง


ผลของมุมแคสเตอร์เมื่อทำการเลี้ยว

1. มุมแคสเตอร์ศูนย์ (Zero Caster) เมื่อสลักล้อหน้าตั้งอยู่ในแนวดิ่ง หรือตั้งฉากกับพื้น จุดนำในการเลี้ยวจะทับกับจุดตกของน้ำหนัก ลักษณะนี้จะไม่ส่งผลถึงตัวรถเลี้ยในด้านแนวโน้มที่จะทำการเลี้ยว ดังนั้นล้อไม่มีเสถียรภาพในการกำหนดทิศทาง ดังนั้นแรงที่ใช้ในการบังคับเลี้ยวจะน้อยมาก



รูปที่ 3.4 แสดง ขณะที่แคสเตอร์เป็นศูนย์จุดหันเลี้ยวจะทับกับจุดศูนย์กลางย่าง

2. นูนแคสเตอร์บวก (Positive Caster) เป็นนูนที่ปลายแกนหันเลี้ยวอีกไปด้านหน้า และจุดศูนย์กลางของรอยตอกยางบนพื้นจะอยู่หลังจุดหันเลี้ยวล้อ (จุดลาก) แต่ไม่ได้อยู่ในทิศทางการเคลื่อนที่ และเคลื่อนตามหลังจุดหันเลี้ยวล้อทำให้รักษาสภาพการเคลื่อนที่ได้ให้ตรงตลอดเวลา แต่ขณะหันเลี้ยวต้องอาศัยแรงที่ใช้ในการเลี้ยวมาก แต่พอผ่านการเลี้ยวไปแล้วจะสามารถคืนตัวกลับมาได้ง่าย ไม่ทำให้รถส่ายไป-มา




รูปที่ 3.5 แสดงชนิดเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเมื่อมุมแคสเตอร์มีค่าเป็นบวก
จะทำให้จุดหันเลี้ยวของล้ออยู่ข้างหน้าจุดศูนย์กลางยาง

3. นูนแคสเตอร์เป็นลบ (Negative Caster) ลักษณะเป็นนูนที่ปลายแกนหันเลี้ยวอีกไปด้านหน้า และศูนย์กลางรอยตอกยางบนพื้นจะอยู่หน้าจุดหันเลี้ยวล้อ จุดศูนย์กลางรอยตอกยางจะไม่อยู่ในแนวเดียวกับทิศทางการเคลื่อนที่ ทำให้ล้อมีแนวโน้มจะเคลื่อนองค์กิจทางตลอดเวลา ทั้งนี้เพราะจุดศูนย์กลาง การหันเลี้ยวจะอยู่หลังจุดศูนย์กลางรอยตอกยาง ทำให้จุดศูนย์กลางรอยตอกยางพยามที่จะเคลื่อนที่ไปข้างหลังจุดศูนย์กลางการหันเลี้ยว แคสเตอร์ลบจะติดตั้งกับรถที่มีเสถียรภาพการเคลื่อนที่ทางตรงมาก นั้นคือล้อจะติดลับทางตรงเร็วเกินไป

ดังนั้นรถที่ขับเคลื่อนล้อหน้าจึงมักจะใช้มุมแคสเตอร์แบบนี้ เพราะว่าจุดที่ยางสัมผัสถันเป็นจุดที่ล้อหมุนตະกุญให้เกิดการเคลื่อนที่ หรือทำหน้าที่เป็นจุดลาก และจุดหันเลี้ยวล้อเป็นจุด

ตาม ทำให้ล้อเกาะพื้นน้อบลงในตอนเลี้ยวโค้ง ตัวรถด้านนอกโค้งสูงขึ้น เป็นการด้านไม่ให้รถโค้งตัวขณะเลี้ยว



รูปที่ 3.6 แสดง ขณะที่เคลื่อนที่ไป เมื่อมุนแคสเตอร์เป็นลบ
ชุดหันเลี้ยวล้อจะอยู่หลังจุดศูนย์กลางของ

ผลกระทบจากการใช้มุนแคสเตอร์ไม่ถูกต้อง

1. ถ้ามุนแคสเตอร์ของล้อทั้ง 2 ล้อไม่เท่ากันจะทำให้เคลื่อนที่กินไปบังค่านที่มีมุนแคสเตอร์บวกน้อยกว่า

2. มีค่าเป็นบวกมากเกินไป จะทำให้ต้องใช้แรงในการบังคับเลี้ยวสูง ล้อเดินมากขะวิ่ง

3. มีค่าเป็นลบมากเกินไป จะทำให้พิเศษไม่คงตัว ทำให้เคลื่อนที่ส่ายไป-มา

(3) ระบบขับเคลื่อน

ระบบขับเคลื่อนที่ใช้ในหุ่นยนต์จะมีด้วยกัน 3 แบบดังนี้คือ

1. **Hydraulic Drive Systems** : ซึ่งเป็นการใช้พลังงานจากของเหลวเป็นตัวขับเคลื่อน เช่น น้ำมัน หรือของเหลวอื่นๆ มักจะใช้หุ่นยนต์ประเภทแขนกล

2. **Pneumatic Drive Systems** : ซึ่งเป็นการใช้พลังงานจากลมเป็นตัวขับเคลื่อน โดยมักจะใช้กับหุ่นยนต์ประเภทแขนกล หรือประเภทที่ไม่ต้องการการเคลื่อนที่ของรากฐานไป

3. **Electric Drive Systems** : เป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นตัวส่งกำลัง มักใช้กับแขนกล และใช้มากกับหุ่นยนต์ที่มีการเคลื่อนที่ได้ ซึ่งระบบนี้ก็แบ่งย่อยออกเป็น


- DC Motor

- AC Motor

- Servo System

ซึ่งระบบที่เราทำการศึกษาคือระบบ การใช้ “DC Motor” ในการควบคุมโดยใช้มอเตอร์ เป็นตัวส่งกำลัง และใช้ล้อในการเคลื่อนที่ ซึ่งในการควบคุมการทำงานโดยเรามีหลักการทำงานดังนี้คือ

(1) การเดินตรง และการถอยหลัง




รูปที่ 3.7 แสดงทิศทางการเคลื่อนที่

ซึ่งมีหลักการทำงานคือมอเตอร์ 2 ตัวหมุนไปในทางเดียวกัน โดยมีความเร็วเท่ากัน ซึ่งในรูป เป็นการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า ซึ่งในทำนองเดียวกับการเคลื่อนที่ถอยหลังก็อาศัยหลักการเดียวกัน นี้ คำยเพียงแต่กลับทิศทางเท่านั้น ($\omega_1 = \omega_2$)

(2) การบังคับเลี้ยว


มีหลักการ คือ การหมุนของมอเตอร์ 2 ตัวทำงานแตกต่างกัน มีด้วยกัน 2 แบบด้วยกัน คือ

2.1 หมุนไปในทิศเดียวกันแต่ความเร็วแตกต่างกัน ซึ่งในกรณีนี้เราทำการพิจารณา การเดี๋ยวๆ โดยเราทำการกำหนด $\omega_1 > \omega_2$ ซึ่งค่า ω_2 อาจจะเท่ากับ 0 ซึ่งจะง่ายต่อการ พิจารณา



รูปที่ 3.8 แสดงการเลี้ยวขวาโดยการสั่งล้อขวาหุดและหมุนล้อซ้ายใน

2.2 การหมุนของมอเตอร์ไปในทิศตรงกันข้ามกัน แต่คงระดับความเร็วเท่ากัน เป็นวิธีการบังคับเลี้ยวที่น่าจะเสถียรมากที่สุด และต้องการใช้พื้นที่ในการใช้ในการเลี้ยวโถงน้อยอคด้วยเนื่องจากรัศมีการเลี้ยวจะอยู่ที่ตรงจุดกึ่งกลางระหว่างล้อที่ใช้ในการขับเคลื่อน ($\omega_1 = \omega_2$)



รูปที่ 3.9 แสดงการเลี้ยวขวาโดยการหมุนล้อทั้งสองล้อ

แต่วิธีการเลี้ยวแบบนี้ต้องอาศัยการควบคุมมอเตอร์ ที่ต้องแน่นอนมากยิ่งขึ้นหมายความว่า การเลี้ยวในที่ที่มีพื้นที่จำกัด และใช้เวลาในการทำการเลี้ยวนานอย่างแรก แต่ก็มีข้อจำกัดที่การควบคุมมอเตอร์ ต้องมีความระมัดระวังสูงกว่า

3.3.2 การออกแบบเพลา

การออกแบบเพลาโดยพิจารณาถึงความแข็งแรง สามารถแบ่งเป็น 3 วิธีคือ

1. การออกแบบโดยวิธีสถิติ

- 1.1 การออกแบบตามทฤษฎีความเค้นเฉือนสูงสุด
- 1.2 การออกแบบตามทฤษฎีพลังงานของการเปลี่ยนรูป
- 1.3 การออกแบบตามทฤษฎีความเค้นสูงสุด
- 1.4 การออกแบบตามมาตรฐาน ASME CODE

2. การออกแบบตามวิธีการล้ำ

- 2.1 การออกแบบตามทฤษฎีภาระแม่น
- 2.2 การออกแบบตามทฤษฎีโซเดอร์เบอร์ก
- 2.3 ทฤษฎีการล้ำสามสมเชิงเส้นของ Minor Palmgren


3. การออกแบบตามวิธีกลศาสตร์ของการแตกหัก


เพลาที่ใช้ในการขันล้อให้หุ่นยนต์ทำงาน ต้องมีความแข็งแรงสามารถรับแรงเฉือนโน้มเนตต์คดได้ดี ไม่เกิดสนิมที่อาจเกิดการทำงานที่บกพร่อง สามารถรับแรงได้แม้เป็นชิ้นงานที่ไม่หนานากนัก จึงเลือกใช้สแตนเลส (Stainless steel 403) ซึ่งสามารถจัดหาได้ง่าย

คุณสมบัติทางกลของวัสดุที่ใช้ในการทำเพลา

$$\sigma_{yt} = 35 \text{ ksi}$$

รูปร่างของเพลาดังรูป





รูปที่ 3.10 แสดงการวิเคราะห์แรงในเพลา

น้ำหนักของรถสูงสุด 10 Kg.

แรงบิดที่เพลาได้รับ $T = 0.51 \text{ N-m}$

โมเมนต์คัดสูงสุด $M = 1.96 \text{ N-m}$

หาขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของเพลาโดยใช้มาตรฐาน ASME CODE

$$D^3 = \frac{16[(K_m M)^2 + (K_s T)^2]^{0.5}}{\pi \tau d}$$

$$\tau_d = \frac{0.5 \sigma_y}{2 N} = \frac{0.5 \times 37000}{2 \times 2} = 4625 \text{ psi}$$

N คือ ค่าความปลดภัย = 2

$K_m = 1.5$ ภาระกระดูกเด็กน้อย

$K_s = 1$ ภาระกระดูกเด็กน้อย

$M = 17.3 \text{ in-lb}$

$T = 4.3 \text{ in-lb}$

$$\begin{aligned} D &= 0.307 \text{ in} \\ &= 7.8 \text{ mm.} \end{aligned}$$


เนื่องจากไม่สามารถจัดหาตัวลับลูกปืนขนาด 7.8 น.m. ได้ แต่มีตัวลับลูกปืนขนาด 8 น.m. จึงเลือกใช้เพลาที่มีขนาด 8 น.m.

3.3.3 การออกแบบโครงสร้าง

โครงสร้างหลักเป็นส่วนสำคัญ เพื่อรับน้ำหนักของหุ้นยนต์ทั้งหมด วัสดุที่ใช้ทำโครงสร้างคือ อะลูมิเนียม เนื่องจากสามารถตัดกลึงได้ง่าย หาซื้อง่าย มีความเก็บดึงสูงสุด 83 MPa ความเก็บยืดหยุ่น 31 MPa(No. 1100-0 ความแข็งแรงค่าสุดของอะลูมิเนียม ตารางที่ ก10 การออกแบบเครื่องจักรกล 1 อาจารย์จำลอง ลิ้มตระกูล) น้ำหนักเบาเพียง 1 ใน 3 ของเหล็ก การเลือกโดยอาศัยคุณสมบัติของอะลูมิเนียม ที่สามารถดัดแปลงเป็นชิ้นส่วนอื่น ๆ ได้ขนาดของอะลูมิเนียมที่ใช้คือ 25x25x2 mm.

3.4.5 การออกแบบกลไกในการแทงลูกโป่ง

กลไกการแทงลูกโป่งเป็นกลไกที่มีความสำคัญ เพื่อทำให้ลูกโป่งสีขาวแตก โดยปลายของกลไกแทงลูกโป่งจะติดด้วยเข็มแหลมที่สามารถให้ทำให้ลูกโป่งแตกอย่างง่ายดาย พร้อมกันนี้สามารถติดปลายเข็มเชอร์ เพื่อให้เข็มเชอร์สามารถตรวจสอบลูกโป่งได้ดี



รูปที่ 3.11 แสดงกลไกในการแทงลูกโป่ง

การทำงานของกลไกในการแทงลูกโป่งมีขั้นตอนดังนี้

1. เซ็นเซอร์ตรวจสอบสีของลูกโป่งเป็นสีขาว
2. PLC สั่งมอเตอร์หมุนตามเข็มนาฬิกาทำให้เข็มล็อกออกไปแทงลูกโป่ง จนกระทั้งขาเกี่ยวถึงลิมิตสวิทช์ตัวที่ 2
3. PLC สั่งมอเตอร์หยุดหมุน หน่วงเวลา 1 วินาที
4. PLC สั่งให้มอเตอร์ทวนเข็มนาฬิกา เริ่มเลื่อนเข้าจณาเกี่ยวถึงลิมิตตัวที่ 1 มอเตอร์หยุดหมุนและจบการทำงาน

3.4 การออกแบบทางด้านไฟฟ้า

3.4.1 การออกแบบการควบคุมมอเตอร์ (Motor Control System)

ชนิดของมอเตอร์ (Types Of Motor)


มอเตอร์ที่มักจะใช้ในส่วนการขับเคลื่อน และ Applications อื่นๆ Mobile Robot เป็น มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง(DC Motor) มีดังต่อไปนี้คือ

- 1.1 Servo Motor
- 1.2 Stepping Motor
- 1.3 DC motor

1.1 Servo Motor

เป็นมอเตอร์ที่มีลักษณะการทำงานคล้าย กับ DC Motor ธรรมชาติทั่วไป แต่มีการป้อน สัญญาณเพื่อนำไปเปรียบเทียบเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่ต้องการ Servo Motor ที่นิยมใช้ได้แก่


1. แบบใช้ Tachometers ซึ่งลักษณะของ Tachometers มีลักษณะคล้ายกับเครื่องกำเนิด กระแสไฟฟ้า ซึ่งต่อเข้าโดยตรงกับแกนของมอเตอร์ มีหน่วยเป็น มิลลิโวลต์ / รอบซึ่งมีแผนผังการ ทำงานดังนี้




รูปที่ 3.12 แผนผังการทำงานของ Servo Motor และ Tachometer

ซึ่งผลจาก Output ของ Tachometer จะป้อนกลับเข้าวงจรเปรียบเทียบ เพื่อทำการขับ นำเตอร์อีกทีหนึ่ง

2. แบบใช้ Encoder ลักษณะของ Encoder จะเป็นแผ่นงานและมีช่องสำหรับตัดผ่านตัว Sensor อิคทีหนึ่ง ตัวEncoder จะเชื่อมต่อโดยตรงกับแกนของมอเตอร์ ซึ่งจะใช้ Sensor ทำหน้าที่ เช็คตำแหน่งของ Motor เพื่อป้อนกลับเข้าวงจรเบรย์มเทบ เช่นเดียวกับแบบแรกแต่ผลการป้อน กลับจะเป็นข้อมูลแบบดิจิตอล ซึ่งต้องมีการแปลงไปเป็น Analog อิคทีหนึ่ง



รูปที่ 3.13 แสดงลักษณะแผ่นงานของ Encoder




รูปที่ 3.14 แสดงแผนผังการทำงานของ Servo Motor แบบใช้ Encoder

1.2 Stepping Motor

Stepping Motor เป็นมอเตอร์ที่ทำงานโดยการอาศัย Pulse ป้อนเข้าไปในขดลวดแต่ละขด เพื่อให้เกิดสนามแม่เหล็กในแต่ละขด โดยที่ความสามารถควบคุณได้ทั้งตำแหน่ง และความเร็วตามจำนวน Pulse ที่ป้อนเข้าสู่ขดลวดโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยการปีนกลับเข้าช่วยแต่อย่างไร สามารถ แบ่งได้ดังนี้คือ

1. Variable Reluctance (V.R) ซึ่งเป็นพื้นฐานในการทำงานมอเตอร์ชนิดอื่นๆ มีลักษณะดังรูป


3.15



รูปที่ 3.15 พื้นฐานในการออกแบบ Stepping motor


รูปข้างบนจะเป็นตัวอย่างของ Stepping Motor แบบ V.R. 3 Phase มีข้อเหนือ และให้อยู่ตรงข้ามกัน 3 คู่ โดยพันขดลวดอนุกรมในแต่ละคู่ ตัว Rotor และ Stator ทำจากเหล็กอ่อนผสม ชิลิกอน มีค่าความซึ่งซับของแม่เหล็กสูงทำให้เส้นแรงแม่เหล็กใหญ่ผ่านมาก

สมมติการทำงานเริ่มจาก Phase 1 ทำให้เส้นแรงแม่เหล็กเป็นดังรูปคือ Rotor จะพยายามวง ตำแหน่งตัวเองให้อยู่ในทิศทางที่ทำให้เกิดความด้านทันทานแม่เหล็กน้อยที่สุด และเมื่อเริ่มกระตุ้น Phase 2 เส้นแรงแม่เหล็กไม่ได้อยู่ในแนวทางเดินที่สะดวก ทำให้ค่าความด้านทันทานแม่เหล็กมีค่าสูงขึ้น Rotor ก็พยายามปรับตัวเอง โดยการหมุนไปในทิศทางเดินนาพิกา แรงบิดที่ใช้หมุนเกิดจากแรงของเส้นแรงแม่เหล็ก แล้วไปหยุดที่ตำแหน่งความด้านทันทานน้อยที่สุด คือจะหมุนไป 1 Step คือ 30 องศา ลักษณะการเคลื่อนที่ของ Stator จะมีทิศทางตรงข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที่ของ Rotor




รูปที่ 3.16 แสดงลักษณะการเคลื่อนที่ของ Stator จะมีพิกัดทางตรงข้าม กับพิกัดทางการเคลื่อนที่ของ Rotor

2. Stepping Motor ชนิด Permanent (P.M.) มีความแตกต่างกัน คือ Rotor จะเป็นด้าวแม่ เหล็กถาวร และจะต่างกันคือ ในStator แต่ละขั้ว จะมีขดลวดพันแยกจากกัน มีลักษณะดัง รูปและแบ่งได้ดังนี้




รูปที่ 3.17 แสดงหน้าตัดของ PM Stepping Motor และวงจรกระตุ้น Phase พื้นฐาน




รูปที่ 3.18 แสดงลักษณะของ PM Stepping แบบง่าย

เมื่อสเตเตอร์ ทำงานคือมีกระแสไฟป้อนเข้า (ON) ขั้วแม่เหล็กของ Stator จะดูดกับขั้ว S ของ Rotor และขั้ว N ของ Rotor จะดูดกับขั้ว S ของ Stator ทำให้ Rotorหมุนตามทิศเข็มนาฬิกา และเนื่องจากความละเอียด และความแม่นยำขึ้นไม่พอ จึงเพิ่ม Stator เข้าไปอีก 2 ขั้ว กลายเป็น 4 ขั้ว เมื่อสนาณแม่เหล็กเป็นไปตามรูป Rotor จะวางตัวอยู่ในแนวระหัวงาขั้ว ของ Stator นั้นคือขั้ว S ของ Rotor จะวางตัวระหัวงาขั้ว N ของStator และขั้ว N ของRotor จะวางตัวอยู่ระหัวงาขั้ว S ของ Stator ดังแสดงในรูปที่ 3.19



รูปที่ 3.19 การวาง Rotor ระหว่างตัวอยู่ ระหว่างขั้ว S ของ Stator

เมื่อข้ามแม่เหล็กเปลี่ยนไปคังรูป 3.19 จะสังเกตเห็นว่า เมื่อ spanning ของแม่เหล็กบน Stator วิ่งวนไปในทิศทางใด ตัว Rotor ก็จะวิ่งไปในทิศทางนั้น ซึ่งจากรูปจะมีทิศทางการหมุนไปตามทิศทางเข็มนาฬิกา ในรูปที่ 3.20 เป็นการแสดง Switch Sequence Control ของมอเตอร์ในทิศทางเข็มนาฬิกา



รูปที่ 3.20 เป็นการแสดง Switch Sequence Control

- แบบ Unipolar มีลักษณะคล้ายคลึงกับแบบ Bipolar โดยมีความแตกต่างกันคือ Unipolar จะมี Tap กลางที่ขาด漉 Stator และสามารถใช้แหล่งจ่ายไฟเดียวได้ ซึ่งแบบ Bipolar จำเป็นจะต้องใช้แหล่งจ่ายไฟคู่ หรือต่อในลักษณะ Bridge แต่แบบ Unipolar จะมีความเข้มของ spanning แม่เหล็กน้อยกว่า เนื่องจากการแบ่งชด漉ด์ไปใช้ในการเกิด spanning แม่เหล็ก ทำให้มีค่า Torque น้อยกว่า Bipolar

การคำนวณมุมของ Stepping Motor

ในการคำนวณมุมที่เปลี่ยนไป 1 Step (θ)

$$S = 360 / \theta = m \times n$$

m = จำนวน Phase

n = จำนวนฟันของ Rotor

s = จำนวน Step ในการหมุน Rotor ไปใน 1 รอบ

ซึ่งจากการศึกษาเราสามารถสรุปข้อดี ข้อเสีย ของ Servo Motor และ Stepping Motor ได้ดังนี้

ตารางที่ 3.1 แสดงการเปรียบเทียบข้อเสีย ของ Servo Motor และ Stepping Motor

Servo Motor	Stepping Motor
1. จำเป็นที่จะต้องทำการแปลงสัญญาณดิจิตอล เป็นอนาลอกเสียงก่อน ทั้งในส่วนป้อนกลับ และ การขับมอเตอร์	1. สามารถควบคุมได้โดยตรงจากสัญญาณดิจิตอล
2. ต้องอาศัยการป้อนกลับทำให้ยุ่งยากต่อการควบคุม และออกแบบวงจร (Close Loop)	2. ไม่จำเป็นต้องมีการป้อนกลับของสัญญาณสามารถที่จะ Control แบบ Open Loop ได้โดยตรง
3. เกิดการสึกหรอเนื่องจากแบร์จาน	3. ไม่เกิดการสึกหรอ หรือเกิดน้อยมาก
4. มีราคาสูงทั้งตัวมอเตอร์ และวงจรควบคุม	4. สามารถเข้าถึงตำแหน่งได้อย่างรวดเร็ว
5. ต้องอาศัยการเบรกในการหยุดเนื่อง จากมี Torque สูง	5. ออกแบบวงจรควบคุมที่ง่ายกว่า
6. เหนาสำหรับไว้ควบคุมในลักษณะ เส้นทางที่มีการเคลื่อนที่ต่อเนื่อง	6. Torque ที่เกิดมีขนาดน้อยกว่าเมื่อมีขนาด และน้ำหนักใกล้เคียงกัน
7. มีค่า Torque ที่สูงกว่า โดยเฉพาะเมื่อความเร็วสูง	7. เหนาสำหรับการเคลื่อนไม่ต่อเนื่อง


1.3 DC motor

ในการทดลองในครั้งนี้ได้ทำการศึกษาการใช้มอเตอร์หลายชนิด จึงตัดสินใจเลือกใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง เนื่องจากเหตุผลดังนี้

1. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงสามารถจัดซื้อได้ง่ายและมีราคาถูก
2. การใช้งานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง สามารถใช้งานได้ง่ายกว่า สามารถใช้งานได้ให้ความเที่ยงตรงสูง การบำรุงรักษาน้อย


3. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงสามารถใช้ไฟฟ้าได้หลายระดับแรงดัน เช่น มอเตอร์ที่ใช้ในการทดลองสามารถใช้งานได้ตั้งแต่ 6 - 30 V. จึงสามารถใช้งานได้หลายระดับแรงดันไฟฟ้า
4. เนื่องจากสามารถใช้งานได้หลายระดับแรงดันไฟฟ้า ในทำนองเดียวกันจึงสามารถใช้งานได้หลากหลายด้านความเร็ว
5. แหล่งพลังงานเป็นไฟฟ้ากระแสตรง ทำให้ไม่จำเป็นต้องมี Inverter ในการเปลี่ยนพลังงานเป็นไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ
6. มอเตอร์กระแสตรงมีขนาดเล็กกว่า เนื่องจากการใช้งานโดยทั่วไป มอเตอร์กระแสสลับจะมีขนาดใหญ่ ทำให้ไม่สามารถที่ประยุกต์เข้าทำงานในการทดลองนี้ได้
3. แรงบิดในการเริ่มต้นของมอเตอร์กระแสสลับมากกว่า

ด้วยเหตุผลที่กว่าในข้างต้น จึงเลือกใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงใช้ในการทดลอง



รูปที่ 3.21 วงจรในการกลับทิศทางของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

ในขณะที่มอเตอร์หมุนตามเงื่อนไขพิเศษ โดยการปิดสวิตช์ A และ A' และเปิดสวิตช์ B และ B' ขั้วบวกของเบตเตอร์ต่อกับขั้วบวกของมอเตอร์ ทำให้มอเตอร์หมุนตามเงื่อนไขพิเศษ ถ้าต้องการให้มอเตอร์หมุนทวนเข็มนาฬิกา โดยการเปิดสวิตช์ A และ A' และปิดสวิตช์ B และ B' ในการทำงานจริงเลือกใช้ Relay ในการปิด - เปิดวงจรเพื่อทำการกลับทิศทางของมอเตอร์



รูปที่ 3.22 การกลับทิศทางของมอเตอร์โดยใช้รีเลย์

การทำงานของรีเลย์มีความคล้ายคลึงกับ วงจรที่อยู่เริ่มบริคจ์ คือ สัญญาณ A และ สัญญาณ B จะไม่พร้อมกัน ถ้าสัญญาณ A ทำงานทำให้รีเลย์ทำงาน ทำให้ไฟฟ้าสามารถไหลเข้าไปในมอเตอร์ ผ่านมอเตอร์ไปเข้าขั้วลงที่รีเลย์อีกด้าน มอเตอร์จะสามารถทำงานได้ในทิศทางตามเงื่อนไขพิเศษ ถ้าสัญญาณเข้าที่ B มอเตอร์ก็จะทำงานในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา

การควบคุมความเร็วของมอเตอร์ให้มีความเร็วตามที่ต้องการใช้งาน และสามารถเปลี่ยนค่าตามต้องการ ดังความสัมพันธ์ดังนี้

$$E = K\phi\omega$$

เมื่อ E = ความต่างศักดิ์ไฟฟ้า (Volt)

K = ค่าคงที่ของมอเตอร์

ϕ = เส้นแรงแม่เหล็ก(Waber)

ω = ความเร็วของมอเตอร์(Rad/sec)

นอกจากการควบคุมความเร็วของมอเตอร์แล้ว มอเตอร์กระแสตรงยังสามารถควบคุมแรงบิดที่ใช้ในการทำงาน ดังความสัมพันธ์ดังนี้

$$T = K\phi I$$

เมื่อ T = แรงบิด(N-m)

I = กระแส(A.)

กำลังที่ใช้ในการขับเคลื่อน

ส่วนที่ 1 : ใช้ในการเปลี่ยนแปลงพลังงานของกระบวนการเคลื่อนที่ของมวล m ในแนบต่างๆ ซึ่งมีพลังงานจลน์ (T)

$$T = T(\text{ระบบการเดินทาง}) + T(\text{ระบบหมุนรอบแกนคงที่})$$

$$T = \frac{1}{2}(mv^2) + \frac{1}{2}(I_0\omega^2)$$

โดยที่ v = ความเร็วรถ (m/s)

I_0 = โมเมนต์ความเนื้อยื่นของชุดศูนย์กลางมวล ($kg \cdot m^2$)

ω = ความเร็วเชิงมุม (rad/s)

ซึ่งกำลังขับเคลื่อน

$$P = dT/dt$$

$$\begin{aligned}
 &= mv_a + I_0 \omega^2 \alpha \\
 &= (mv_a + I_0 v^2/r) a
 \end{aligned}$$

ส่วนที่ 2 : ใช้ในการเปลี่ยนแปลงพลังงานศักดิ์ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของระดับในแนวคิด

$$P = mgv \sin \theta$$

โดยที่ θ คือมุมลาดเอียง

ส่วนที่ 3 : การสูญเสียเนื่องจากแรงต้านการเคลื่อนที่ (R)

$$\text{แรงต้านการเคลื่อนที่} (R) = \text{แรงต้านอากาศ} (R_a) + \text{แรงต้านการหมุนของล้อ} (R_r)$$

- แรงต้านอากาศจะขึ้นอยู่กับอัตราความเร็วของรถ และพื้นที่หน้าตัด ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน ดังนี้

$$R_a = K_a A v^2$$

K_a = สัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศ

v = แรงต้านของอากาศ (km/hr)

A = พื้นที่หน้าตัดของคันรับลม (m^2)

ซึ่งค่า K_a ที่ใช้โดยทั่วไปมีดังนี้

$K_a = 0.023$ สำหรับรถแข่ง

$K_a = 0.031$ สำหรับรถทั่วไป

$K_a = 0.045$ สำหรับรถบรรทุก

- แรงต้านการหมุนของล้อ จะขึ้นอยู่กับ สภาพผิวของถนน สภาพยาง ขนาดของยาง น้ำหนัก และความคันลม ซึ่ง

$$R_r = K_r mg$$

K_r = สัมประสิทธิ์แรงต้านการหมุนของล้อ

ค่า K_r ที่ใช้โดยทั่วไปมีดังนี้

$$K_r = 0.0095 \text{ สำหรับถนนที่เรียบมาก}$$

$$K_r = 0.18 \text{ สำหรับถนนที่เป็นทาง}$$

$$K_r = 0.15 \text{ สำหรับค่าเฉลี่ยที่ใช้กันโดยทั่วไป}$$

เมื่อจากข้อความของผลต่อเรื่องการหมุนของล้อ ดังนั้นค่า K_r ที่นิยมใช้ออกอย่างหนึ่งคือ $K_r = 0.015 + 0.0016V$

*** ดังนั้น กำลังขับเคลื่อนทั้ง 3 ส่วน

$$P = \{mv + (v/r^2)\}a + \{mgsin\theta + R_a + R_r\}v$$

และ สำหรับแรงขับเคลื่อนที่ความเร็วใดๆ

$$F = P/v = \{m + (1/r^2)\}a + \{mgsin\theta + R_a + R_r\}$$

แต่ในการออกแบบระบบให้มีความเร็วในการเคลื่อนที่คงที่ ดังนั้น $a = 0$

$$\text{ดังนั้น } F = mgsin\theta + R_a + R_r \text{ เมื่อ } F \text{ คือแรงขับเคลื่อนที่ล้อ}$$

และ แรงบิดที่แต่ละล้อมีค่า $T_w = F / \text{จำนวนอเตอร์}$

ในการออกแบบ กำหนดค่าต่างๆ ไว้ดังนี้

น้ำหนักรวมทั้งหมด $m = 10 \text{ kg}$

$g = 9.81 \text{ m/s}$

รัศมีของล้อ $r = 100 \text{ mm (0.1 m)}$

ความเร็วสูงสุดที่ใช้ในการพิจารณา $v = 0.5 \text{ m/s}$

ความเอียงของพื้นทดสอบสมมติ $\theta = 5^\circ$

พื้นที่หน้าตัดรับแรงลม คิดเพียง 75% ($0.75 \text{ ของ } 0.25 \times 0.15 \text{ m}$)

พื้นทดสอบมีความลื่นมาก $K_r = 0.0095$

สำหรับกรณีทั่วไป $K_a = 0.031$

มอเตอร์ที่ใช้ในการขับเคลื่อน ใช้ 2 ตัว

$$\begin{aligned}
 \text{พิจารณา ค่า } R_r &= K_r mg \\
 &= 0.0095 \times 98.1 = 0.976 \text{ N} \\
 \text{ค่า } R_a &= K_a A v^2 \\
 &= 0.031 \times 0.75(0.25 \times 0.15)(0.5 \times 60)^2 = 0.785 \text{ N}
 \end{aligned}$$

$$mgsin\theta = 10 \times 9.81 \times \sin 5^\circ = 8.55 \text{ N}$$

$$\text{และจากที่ } F = mgsin\theta + R_a + R_r$$

$$\text{ดังนั้น } F = 8.55 + 0.785 + 0.976 = 10.31 \text{ N}$$

ดังนั้น แรงขับเคลื่อนทั้งหมด มีค่า 10.311 N

และกำลังขับเคลื่อนที่ได้ออก ของมอเตอร์แต่ละตัวมีค่า $T_w = F \times R / \text{จำนวนมอเตอร์}$

$$\text{ดังนั้น } T_w = 10.311 \times 0.1/2 = 0.516 \text{ Nm}$$

จาก ค่ากำลังไฟฟ้า = ค่ากำลังทางกล

$$\begin{aligned}
 \text{ดังนั้น ค่ากำลังทางกล (P)} &= \{mv + (v/r^2)\}a + \{mgsin\theta + R_a + R_r\}v \\
 &= Fv \\
 &= 10.311 \times 0.5 \\
 &= 5.156 \text{ watt}
 \end{aligned}$$

ค่ากำลังทางไฟฟ้า = IV ซึ่งใช้ค่าความต่างศักย์ในการทดสอบของมอเตอร์แต่ละตัว ใช้จาก แหล่งจ่าย 12V

$$\begin{aligned}
 \text{ดังนั้น } I &= (5.156/2) / 12 \\
 &= 0.215 \text{ A หรือ } 215 \text{ mA}
 \end{aligned}$$

*** การออกแบบเลือกใช้มอเตอร์ ที่มี $T_w = 0.516 \text{ Nm}$

และ กระแส 215 mA

3.4.2 การออกแบบการควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้ PLC


(Programmable Logic Control)

การควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ จำเป็นต้องมีชุดประมวลผลกลาง (Central unit Processing) เพื่อใช้ในการประมวลผล มีหน่วยความจำสำหรับการเก็บชุดคำสั่งในการทำงาน อุปกรณ์ที่นิยมนำมาควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์คือ PLC (Programmable Logic Control) และ บอร์ดคอมพิวเตอร์เชิงเดียว (Single Board Microprocessor) ในการศึกษาโครงงานนี้จะใช้ PLC ใน การควบคุมหุ่นยนต์


หลักการทำงานของ PLC

PLC (Programmable Logic Control) เป็นอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรหรือ กระบวนการต่าง ๆ โดยภายในมี Microprocessor เป็นสมองสั่งการทำงาน สามารถต่ออินพุตและ เอาท์พุตได้ทันที เรากำลังจะมาดูว่า PLC จะสร้างอุปกรณ์ควบคุมต่าง ๆ ขึ้นมาเอง เช่น รีเลย์ ตัวตั้งเวลา ตัวนับ อุปกรณ์เหล่านี้จะอยู่ในรูปของซอฟแวร์ ไม่มีตัวตน แต่มีการทำงานตรงกับของจริง คุณสมบัติของ PLC คือ

- ทำให้ขนาดของระบบเล็กลง ภายใน PLC จะใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์และซอฟแวร์ แทน รีเลย์ ตัวนับ ตัวตั้งเวลา และองค์ประกอบอื่น ๆ อีกมาก many ซึ่งจำนวนอุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ ไม่ขึ้นอยู่กับขนาดของ PLC
- ใช้โปรแกรมแทนการเดินสาย วงจรรีเลย์ต้องการการเดินสายระหว่างรีเลย์และอุปกรณ์ ต่าง ๆ เพื่อประกอบวงจรควบคุม แต่ PLC ใช้โปรแกรมในรูปของวงจร ในหน่วยความจำจึงไม่มี การเดินสายระหว่างอุปกรณ์จริงให้ยุ่งยาก
- เปลี่ยนแปลงและขยายวงจรง่าย โดยการแก้ไขผ่านทางโปรแกรม การทำงานก็จะแตกต่างไป การขยายระบบก็สามารถทำได้ง่าย โดยการต่อขยายอินพุตและเอาท์พุต
- ลดเวลาในการออกแบบและสร้าง อุปกรณ์ PLC มีมาตรฐานสามารถประกอบเข้าไปในตู้ ได้อย่างรวดเร็ว การทำการออกแบบวงจรได้และการโปรแกรมทำได้โดยง่าย และสามารถทดสอบ ก่อนการใช้งานจริงอีกด้วย
- PLC มีเสถียรภาพกว่ารีเลย์ ภายใน PLC เป็น Solid state วงจรไม่มีการเดินสายแบบรีเลย์ จึงไม่มีปัญหารื่องสายขาด หน้าตั้งผิดพลาด จึงสามารถทำงานโดยความเร็วถือของระบบสูง
- มีหน่วยอินพุต-เอาท์พุตหลายแบบ มีทั้งแบบอนาล็อก(Analog)และดิจิตอล(Digital)
- สามารถติดต่อ กับอุปกรณ์ภายนอกได้ เช่น Computer , Printer



รูปที่ 3.23 แสดงโครงสร้างของ PLC




รูปที่ 3.24 การใช้โปรแกรมเดินสายภายใน
(โปรแกรมนี้เขียนขึ้นในคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมโนนิเตอร์จากบริษัทผู้ผลิต PLC)

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน PLC

- โรงงานไฟฟ้า
- การฉีดพลาสติก
- อุตสาหกรรมเคมี
- การหล่อแบบต่อเนื่อง

- การบรรจุหีบห่อ
- การควบคุมเตาไฟฟ้า
- อุตสาหกรรมการประกอบรถยนต์
- การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น



รูปที่ 3.25 ตัวอย่างการใช้งานของ PLC ในอุตสาหกรรม

ประเภทของการควบคุม

การจำแนกประเภทของการควบคุมมีหลายกฎเกณฑ์ อาจแบ่งออกได้ตามลักษณะงาน แต่หลักในการการแบ่งที่นิยมคือ การใช้สัญญาณป้อนกลับเป็นเกณฑ์ โดยแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ

1. แบบ Open Loop
2. แบบ Close Loop

1.แบบ Open Loop


เป็นการควบคุมที่เอาท์พุตของระบบไม่มีผลต่อการควบคุมเลย นั่นคือ เอาท์พุตของระบบไม่มีการถูกรวัดหรือป้อนกลับมาเปรียบเทียบกับอินพุต ตัวอย่างการควบคุมแบบนี้ได้แก่ การควบคุมการปิดเปิดสัญญาณไฟโคมณา



รูปที่ 3.26 ระบบการควบคุมแบบ Open Loop

2.แบบ Close Loop

มีความตรงกันข้ามกับแบบ Open loop คือสัญญาณเอาท์พุตมีผลต่อการควบคุม คือมีระบบควบคุมแบบป้อนสัญญาณกลับ (Feedback Control) การควบคุมแบบนี้สามารถพนได้ง่าย เช่น การควบคุมกระบวนการของตู้เย็น



รูปที่ 3.27 ระบบการควบคุมแบบ Close Loop

ในการควบคุมหุ่นยนต์ในครั้งนี้ส่วนมากจะเป็นการควบคุมแบบ Close Loop ในบางจุดก็มีการควบคุมแบบ Open loop เช่น กลไกในการเข้าสูญไปจะไม่มีการตรวจสอบว่าสูญไปที่ได้ทำการเข้าแตกหรือไม่

ประเภทเซนเซอร์ที่ใช้งาน


แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

- 1.เซนเซอร์ภายใน (Internal sensors)
- 2.เซนเซอร์ภายนอก (External sensors)

1.เซนเซอร์ภายใน (Internal sensors)


เซนเซอร์ชนิดนี้ส่วนมากจะบีบติดบนแกนของมอเตอร์ ข้อต่อของแขน หรือในชิ้นส่วนที่ต้องการวัดระยะในการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง เซนเซอร์สามารถแบ่งได้หลายชนิด แต่ที่นิยมใช้มาก เช่น

1.1 ลิมิตสวิทช์(The limit switch) เป็นเซนเซอร์พื้นฐาน มีหลักการทำงานที่เข้าใจง่าย คือมีลักษณะคล้ายกับสวิทช์ไฟฟ้าธรรมดากว่า 2 แบบคือ 1) แบบปกติเปิด(Normally open), 2) แบบปกติปิด(Normally close) มีลักษณะดังรูป 3.28




รูปที่ 3.28 แสดงลักษณะของ limit switch แบบต่างๆ

1.2 โปเทนทิโอมิเตอร์ (Potentiometer) เป็นเครื่องมือวัดสัญญาณไฟฟ้าป้อนกลับของการเปลี่ยนนุ่มนวลของแขนกล โดยสัญญาณที่ป้อนกลับในรูปความต่างศักย์ไฟฟ้า (v) ดังรูปที่ 3.29




รูปที่ 3.29 แสดงลักษณะของ โปเทนทิโอมิเตอร์

1.3 ทาโคเจนเนอเรเตอร์ (Tachogenerator) เป็นเครื่องมือวัดความเร็วที่ให้สัญญาณออกมาเป็นสัญญาณแบบอนาล็อก ลักษณะการทำงานคล้ายกับ โปเทนทิโอมิเตอร์ โดยจะให้ความต่างศักย์สูง เมื่อความเร็วสูงขึ้น ดังรูปที่ 3.30




รูปที่ 3.30 หลักการทำงานของ ท้าโคเจนเนอเรเตอร์

1.4 ดิจิตอลท้าโคมิเตอร์ (Digital Tachometer) มี 2 แบบคือแบบใช้การเหนี่ยวนำ และการใช้แสง การทำงานโดยการนับสัญญาณสูง-ต่ำ (1-0) ที่ได้รับเทียบกับเวลา เพื่อใช้วัดความเร็วในการหมุนของเพลาต่าง ๆ ลักษณะของดิจิตอลท้าโคมิเตอร์ ดังรูป 3.31




รูปที่ 3.31 ลักษณะการทำงานของท้าโคมิเตอร์แบบเหนี่ยวนำและแบบแสง

1.5 เอ็นโคడ์อร์(Encoders) มีลักษณะคล้ายท่าโคมิเตอร์ โดยการส่งสัญญาณเป็นสัญญาณสูง-ต่ำ(1-0) ในงานของเอ็นโคడ์อร์จะแบ่งเป็นช่อง ๆ มีประมาณ 2-3 ถ้า การนับจะส่งสัญญาณเป็นจังหวะ สัญญาณนี้จะนำไปประมวลผลเพื่อวัดความเร็วหรือจำนวนรอบการหมุนของเพลาในหุ้นยนต์



รูปที่ 3.32 ajan nabbong onn koodeor



รูปที่ 3.33 แสดงโครงสร้างของเอนโคเดอร์

2.เซนเซอร์ภายนอก (External sensors)


เป็นการเลียนแบบการรับรู้ความรู้สึกของมนุษย์ คือ หู ตา จมูก ร淑ชาติและสัมผัส (ร淑ชาติ และกลิ่นยังไม่มีการคิดค้น) เซนเซอร์ที่คิดค้นขึ้นจึงมีมากตามความต้องการในการใช้งาน เราสามารถแบ่งกลุ่มเซนเซอร์ภายนอก เป็น 3 กลุ่มคือ

- 2.1 เซนเซอร์ที่ใช้ในงานด้านแสง(Photonic sensors)
- 2.2 เซนเซอร์ที่ใช้ในการวัดแรง(Force sensors)
- 2.3 อื่น ๆ (Other sensors)


2.1 เซนเซอร์ที่ใช้ในงานด้านแสง (Photonic sensors)

เป็นเซนเซอร์ที่ใช้ในการตรวจสอบคลื่นไฟฟ้า ซึ่งคลื่นที่นิยมในการตรวจสอบส่วนมากจะเป็นแสงขาวและคลื่นอินฟารेड เซนเซอร์ประเภทนี้ ได้แก่

2.1.1 ชิ้นเกล็อก็อฟโอลีเซลล์(Single photocell) เป็นพื้นฐานในการตรวจสอบด้านแสง หลักการทำงานคือ เมื่อ แสงหรือคลื่นอินฟารेडที่มาตกระบบทเซนเซอร์จะเป็นผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้า ทำให้สัญญาณที่ส่งไปประมวลผลเปลี่ยนไป




รูปที่ 3.34 เซนเซอร์ชนิดแคดเมียมซัลไฟด์(Cadmium sulfide)




รูปที่ 3.35 โฟโต้ไดโอดเซนเซอร์ (Photodiode sensors)

2.1.2 แบบภาพ(Vision) เป็นเซนเซอร์ ที่ตรวจสอบโดยการรับภาพซึ่งได้รับจากกล้อง เข้ามาแยกระดับของสีต่าง ๆ และสามารถแสดงผลในอุปกรณ์แสดงผลชนิดต่าง ๆ เช่น จอโทรทัศน์ การตรวจสอบแบบนี้จะให้ความละเอียดสูง แต่ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบ่มสูงตามไปด้วย



รูปที่ 3.36 แสดงส่วนประกอบของระบบการตรวจสอบแบบภาพ(Vision)

2.1.3 เลเซอร์ (Laser sensing) การใช้เซนเซอร์เลเซอร์ส่วนมากจะใช้ในการวัดระยะทาง การตรวจสอบขนาดของชิ้นงาน หลักการทำงานมีตัวส่งแสงและตัวรับแสง นำสัญญาณที่ได้รับจากตัวรับแสงไปประมวลผลเพื่อทำการวิเคราะห์ตามที่ต้องการ




รูปที่ 3.37 แสดงการตรวจสอบระยะทางของเลเซอร์เซนเซอร์

2.2 การตรวจสอบแรง (Force sensing)


2.2.1 สเตรนเซนเซอร์ (Strain sensor) ใช้ในการวัดความเครียดของวัสดุ ความสัมพันธ์คือ

$$\text{Strain} = \frac{\text{ความยาวที่เพิ่มขึ้น}}{\text{ความยาวเดิม}}$$


การทำงานโดยการเปลี่ยนแปลงความต่างศักย์ทางด้านไฟฟ้า และนำสัญญาณนี้ไปประมวลผล



รูปที่ 3.38 ลักษณะของ Strain sensor



รูปที่ 3.39 วงจรที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงสัญญาณ ใน Strain sensor




รูปที่ 3.40 การนำเอา Strain sensor ไปใช้งาน

2.2.2 ทอร์กเซนเซอร์(Torque sensor) ใช้ในการวัดขนาดของแรงบิด ของวัตถุที่ต้องการทดสอบ


3. อื่น ๆ (Other sensor)

3.1 เซนเซอร์คลื่นเสียง (Acoustic sensor ,Ultrasonic sensor) โดยการส่งคลื่นเสียงจากตัวส่ง (Transmitter) ที่มีความถี่ 40 kHz จากตัวส่งไปสู่ตัวรับ (Receiver) ใช้ในการวัดระยะทาง การคาดคะเนขนาดของวัตถุ



รูปที่ 3.41 แสดงการทำงานของ Ultrasonic sensor

3.2 เชนเซอร์เหนี่ยววนា (Magnetic sensor) ใช้ในการตรวจสอบวัตถุที่เป็นโลหะ โดยการเกลี่ยอนที่ของแม่เหล็กดาวรีที่อยู่ในเซนเซอร์ ทำให้เกิดการส่งสัญญาณไฟฟ้า



รูปที่ 3.42 เชนเซอร์เหนี่ยววนा


3.3 เชนเซอร์ค่าปัจจิทีฟ (Capacitive sensor) เป็นเซนเซอร์ที่ใช้ในการตรวจสอบโลหะ มีความสามารถในการตรวจสอบได้ในระยะใกล้ ๆ

เซนเซอร์ที่นิยมใช้โดยทั่วไปมีมากนับ การเลือกใช้เซนเซอร์ควรเลือกใช้เหมาะสมกับงาน ทั้งขนาดและประสิทธิภาพ เพื่อความเหมาะสมในการทำงาน จะต้องศึกษาการทำงานของเซนเซอร์ให้เข้าใจ ในการศึกษาโครงงานในครั้งนี้ได้เลือกใช้เซนเซอร์แบบแบนแปลงในการตรวจสอบเส้นทางและการตรวจสอบสีของลูกโป่ง

3.4.3 การออกแบบการเดินสายไฟในหุ่นยนต์

สายไฟฟ้าที่ต่อภายในหุ่นยนต์ประกอบด้วยสายไฟ 2 ประเภทคือ

1. สายไฟฟ้าสำหรับนำสัญญาณ สายไฟฟ้านิดนี้จะมีกระแสที่ไหลในสายต่ำมาก โดยปกติ กระแส 24 V. 50 mA. เช่น สายไฟฟ้า input - output ของ PLC เป็นต้น
2. สายไฟฟ้าสำหรับนำไฟฟ้าเป็นสายนำพลังงานให้มอเตอร์ทำงาน เป็นสายที่ต่อออกจากกล่องรีเลย์ มีกระแสที่ไหลอยู่ในสายนี้ 100-300 mA. เช่น สายไฟฟ้าที่ใช้ในการขับมอเตอร์ ขนาด 12 V. 300 mA. เป็นต้น



รูปที่ 3.43 แสดงการต่อสายไฟกับ PLC

สัญญาณด้าน Input

0000 = สัญญาณวัดจำนวนวนรอบจากอินโอดีอิร์

0001 = สัญญาณจากปุ่มสตาร์ท

0002 = สัญญาณลิมิตสวิทช์ 1

0003 = สัญญาณลิมิตสวิทช์ 2

0004 = เซนเซอร์

สัญญาณด้าน Output

1001 = สัญญาณควบคุมรีเลย์เพื่อให้มอเตอร์ด้านขวาหมุนไปด้านหน้า

1002 = สัญญาณควบคุมรีเลย์เพื่อให้มอเตอร์ด้านขวาหมุนไปด้านหลัง

1003 = สัญญาณควบคุมรีเลย์เพื่อให้มอเตอร์ด้านซ้ายหมุนไปด้านหน้า

1004 = สัญญาณควบคุมรีเลย์เพื่อให้มอเตอร์ด้านซ้ายหมุนไปด้านหลัง


1005 = สัญญาณควบคุมรีเลย์เพื่อให้มอเตอร์เทงลูกโป่งหมุนออก

1006 = สัญญาณควบคุมรีเลย์เพื่อให้มอเตอร์เทงลูกโป่งหมุนเข้า


3.4.4 การออกแบบอิ้นโคดเดอร์

การมีลักษณะกล้ามทาโคมิเตอร์ โดยการส่งสัญญาณเป็นสัญญาณสูง-ต่ำ (1-0) ในงานของอิ้นโคดเดอร์จะแบ่งเป็นชั้งๆ มีประมาณ 2-3 แฉว การนับจะส่งสัญญาณเป็นจังหวะ สัญญาณนี้จะนำไปประมวลผลเพื่อวัดความเร็วหรือจำนวนรอบการหมุนของเพลาในหุ่นยนต์

การทดลองในครั้งนี้ได้ทำการสร้างอิ้นโคดเดอร์ขึ้นมา เพื่อทำการวัดระยะทางในการเดินทางของหุ่นยนต์เพื่อให้เกิดความแม่นยำในการเดินทางของหุ่นยนต์ รูปแบบที่ทำการสร้างดังรูป



รูปที่ 3.44 ลักษณะรูปวงของโครงสร้าง Encoder



รูปที่ 3.45 วงจรของ Encoder

3.5 โปรแกรมควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์

การโปรแกรมการทำงานโดยใช้ Syswin Support Software ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในเครื่องชุดคำสั่งการทำงานและใช้ถ่ายคำสั่งนั้นลงไปใน PLC (ของ OMRON Model CPM1-A) ใช้กับไฟฟ้า 24 VDC มีขนาด 24 Input 16 Output ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับการใช้งานควรมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้คือ

- 50 MHz 80486 , running in enhanced mode
- Ram 8 Mbytes
- เนื้อที่ว่างใน Hard disk อย่างน้อย 10 Mbytes
- ระบบแสดงผล VGA หรือ (800x600 SVGA)
- Microsoft Windows3.1 หรือสูงกว่า
- Mouse

ส่วนแรกของโปรแกรมเป็นการแสดงรหัสต่าง ๆ ที่ใช้ในโปรแกรม ซึ่งสัญลักษณ์เหล่านี้ เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทราบ เพราะจะทำให้ทราบการทำงานของโปรแกรมมากยิ่งขึ้น

ส่วนที่สองเป็นความสัมพันธ์ของรหัสต่างในโปรแกรม รหัสต่าง ๆ เมื่อใส่เงื่อนไขให้มีความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม จะทำให้โปรแกรมสามารถทำงานได้ตามต้องการ โปรแกรมจะประกอบด้วย Ladder Diagram และ Boolean ผลการทำงานของสองภาษาจะเหมือนกัน

3.5.1 สัญลักษณ์ของรหัสต่าง ๆ

สัญลักษณ์ของรหัสต่าง ๆ (address) เพื่อให้ทราบความหมายของรหัสที่จะทำให้ทราบความสัมพันธ์ของรหัสเหล่านี้ ในบางครั้งได้บกรหัสต่าง ๆ เข้าไปช่วยในการกำหนดเงื่อนไข เพื่อให้โปรแกรมสามารถบันทึกได้

Symbol List : Address	AGV1 SWP	3/13/98 12:51:06	Page 1
-----------------------	----------	------------------	--------

000.00	Encoder
000.01	FB-start
000.02	Limit-swl
000.03	Limit-sw2
000.04	Sensor
005.00	Centum_low
005.01	Forward1
005.02	Forward2
005.03	Turn1
005.05	Reset-cnt17
005.07	Turn#3
005.09	Forw6
005.10	Reset-cnt15
005.11	Turn2
005.12	Reset-cnt16
005.13	Forward4
005.14	Reset-cnt17
005.15	Forw5
010.01	R-low1
010.02	M_rev
010.03	L-forw
010.04	L_rev
010.05	B_low
010.06	B_rev
010.07	M-R_forw
010.08	Reset_cnt1
010.09	Reset-cnt2
011.00	M_L_rev
011.01	R_low
011.02	Motor_R
011.03	Motor_L
011.04	R-forw2
011.05	L-forw2
011.06	M_forw
200.00	Start
200.01	Forward3
200.02	Reset-cnt11
200.03	Reset-cnt3
200.05	Reset-cnt19
200.07	Turn-R
200.08	Turn
200.09	Nondetecting
200.10	Detecting
200.11	Nondetect

Symbol List : Address	AGV1.SWP 3/13/98 12:51:06	Page 2
-----------------------	---------------------------	--------

200.12	Detect
200.13	Confirmforw
TIM004	Delay-start
TIM005	Delay-forw2
TIM006	Delay-turn1
TIM010	Delay-forw3
TIM020	Delay-turn2
TIM021	Delay-forw4
TIM022	Delay-forw5
TIM023	Delay-turn3
TIM024	Delay-forw6
TIM030	Delay
TIM031	Reset-Turn
TIM032	Delay-rev
TIM033	Delay-b2
CNT001	Forw1m
CNT002	Forw2-1m
CNT003	turn-1
CNT011	forw-2m-1
CNT015	Turn-2
CNT016	Forw-1m-3
CNT017	Forw-1m-4
CNT018	Turn-3
CNT019	Forw-2m-2

Symbol List : Alpha	AGV1.SWP	3/13/98 12:51:06	Page 3
---------------------	----------	------------------	--------

B-forw	010.06
B-rev	010.06
Confirm-forw	200.13
Confirm-rev	005.00
Delay	TIM030
Delay-b2	TIM033
Delay-forw2	TIM005
Delay-forw3	TIM010
Delay-forw4	TIM021
Delay-forw5	TIM022
Delay-forw6	TIM024
Delay-rev	TIM032
Delay-start	TIM004
Delay-turn1	TIM006
Delay-turn2	TIM020
Delay-turn3	TIM023
Detect	200.12
Detecting	200.10
Encoder	000.00
Forw1m	CNT001
Forw1m-3	CNT016
Forw1m-4	CNT017
Forw2-1m	CNT002
forw-2m-1	CNT011
Forw-2m-2	CNT019
Forw5	005.15
Forw6	005.09
Forward1	005.01
Forward2	005.02
Forward3	200.01
Forward4	005.13
L-forw	010.03
L-forw2	011.06
Limit-sw1	000.02
Limit-sw2	000.03
L-rev	010.04
M-forw	011.06
M-L-rev	011.00
Motor-L	011.03
Motor-R	011.02
M-rev	010.02
M-R-forw	010.07
Nondetect	200.11
Nondetecting	200.09

Symbol List : Alpha	AGV1.SWP	3/13/98 12:51:06	Page 4
---------------------	----------	------------------	--------

PB-start	000.01
Reset-cnt1	010.08
Reset-cnt11	200.02
Reset-cnt15	005.10
Reset-cnt16	005.12
Reset-cnt17	005.14
Reset-cnt19	200.06
Reset-cnt2	010.09
Reset-cnt3	200.03
Reset-Turn	TIM031
R-forw	011.01
R-forw1	010.01
R-forw2	011.04
Reset-cnt12	005.06
Sensor	000.04
Start	200.00
Turn	200.08
Turn#3	005.07
Turn1	005.03
turn-1	CNT003
Turn2	005.11
Turn-2	CNT015
Turn-3	CNT018
Turn-R	200.07

3.5.2 โปรแกรมควบคุมการทำงาน

โปรแกรมการทำงานมีภาษาแลดเดอร์(Ladder Diagram) และภาษาบูลีน(Boolean) แสดงความสัมพันธ์ของรหัสต่าง ๆ ดังแสดงไว้หน้าต่อไป

ภาษาแลดเดอร์(Ladder Diagram) เป็นภาษาที่ประกอบด้วยลักษณะคล้ายกับหน้าสัมผัส มีลักษณะคล้ายวงจรรีเลอร์ สามารถเข้าใจและเขียนง่าย แต่เครื่องมือที่ใช้สำหรับเขียนและถ่ายเท โปรแกรมต้องมีความสามารถสูง ๆ สัญลักษณ์ต่าง ๆ สามารถดูได้จากภาคผนวก ก

ภาษาบูลีน(Boolean) หรือบางครั้งเรียกว่า mnemonic(Mnemonic) เป็นภาษาพื้นฐานของ PLC สามารถป้อนโปรแกรมได้ง่าย นิยมใช้เครื่องโปรแกรมขนาดเล็ก(Handy Programmer)

Ladder Diagram - 1:1

AGV1 SWP 3/13/98 12:28:07


Page 1

Main 1 - AGVs

This program demonstrates that the robot walks along the guideline
for detecting the target balloon and bursting it.

Network 1 - Start-condition

Push main switch and then push start switch to start system.



00000 LD

000.01

PB start




00001	AND	000.02	Limit-sw1
00002	OUT	TR0	TR0
00003	AND	TIM004	Delay-start
00004	OUT	200.00	Start
00005	ID	TR0	TR0
00006	TIM	004 #0010	Delay-start #0010

000.01	PB-start
000.02	Limit-sw1
TIM004.F	Delay-start
200.00	Start
TIM004	Delay-start

000.01	PB-start		
1.1	1.11		
000.02	Limit-sw1		
1.1	1.6	1.7	1.9
1.30	1.31	1.33	1.35
TIM004.F	Delay-start		
Not Used			
200.00	Start		
*1.1	1.4		
TIM004	Delay-start		
*1.1			



Forward 1m (35 pulses)





00007	ID	000.00	Encoder
00008	ID	010.08	Reset cnt1




00009	CNT	001 #0035	001 #0035
000.00		Encoder	
010.08		Reset-cnt1	
CNT001			
000.00		Encoder	
1:2		1:13	1:16
1:24		1:28	1:37
1:44			1:41
010.08		Reset-cnt1	
1:2		*1:3	1:4
1:7			1:6
CNT001			
*1:2		1:3	




00010	CNT001	010.08	
			Reset-cnt1
	010.08		
		Reset-cnt1	
00010	I0	CNT001	CNT001
00011	OR	010.08	Reset-cnt1
00012	OUT	010.08	Reset-cnt1
CNT001.F			
010.08		Reset-cnt1	
CNT001.F			
Not Used			
010.08		Reset-cnt1	
1:2		*1:3	1:4
1:7			1:6




Network 4 - Forward 1m



Network 5 - Motor Forward







```

010.03          L-forw
005.01          Forward1
    *1.4          1.5
005.02          Forward2
    1.5          *1.12          1.13
011.01          R-forw
    *1.5
010.03          L-forw
    *1.5

```



Detecting the green balloon



00020	ID	010.08	Reset-cnt1
00021	AND NOT	000.04	Sensor
00022	AND	000.02	Limit-sw1
00023	OUT	200.09	Nondetecting

010.08	Reset-cnt1
000.04	Sensor
000.02	Limit-sw1
200.09	Nondetecting

010.08	Reset-cnt1		
1.2	*1.3	1.4	1.6
1.7			
000.04	Sensor		


Ladder Diagram - 1:7

AGV1.SWP 3/13/98 12:28:07

Page 7

200.10 Detecting
 *1.7 1.8

Network 8 - Banquet forward



00028	LD	200.10	Detecting
00029	OR	010.05	B-forward
00030	AND NOT	000.03	Limit-sw2
00031	OUT	010.05	B-forward

200.10 Detecting
 010.05 B-forward
 000.03 Limit-sw2


200.10	Detecting			
010.05	B-forward			
000.03	Limit-sw2			
		1.7	1.8	
		B-forward		
		1.8	*1.32	
		Limit-sw2		
		1.8	1.9	
			1.32	
				1.33

Ladder Diagram - 1.9

AGV1.SWP 3/13/98 12:28:07

Page 8

Network 9 - Confirm forward



Ladder Diagram - 1:10

AGV1 SWP 3/13/98 12:28:07


Page 9

Network 10 - Delay

000.35

005.00

Confirm-forw



00036 LD 005.00 Confirm-forw

00037 TIM 032 #0010 Delay-rev #0010

005.00 Confirm-forw

TIM032 Delay-rev

005.00 Confirm-forw

*1:9 1:10

TIM032 Delay-rev

*1:10 1:11

Network 11 - B-motor reverse

00038

TIM032

Delay-rev

010.06

B-rev

000.01

PB-start

010.06

B-rev

00038 LD TIM032 Delay-rev

00039 OR 010.06 B-rev

00040 AND NOT 000.01 PB-start

00041 OUT 010.06 B-rev


TIM032.F Delay-rev

010.06 B-rev



Ladder Diagram - 1:11


AGV1.SWP 3/13/98 12:28:07

Page 10



Network 12 - Forward2







00043	LD	200.00	Nondetecting
00044	AND NOT	010.00	Reset-cnt2
00045	OUT	TR0	TR0
00046	AND	TIM005	Delay-forw2
00047	OUT	005.02	Forward2
00048	LD	TR0	TR0
00049	TM	005 #0010	Delay-forw2 #0010

200.00	Nondetecting
010.00	Reset-cnt2
TIM005.F	Delay-forw2
005.02	Forward2
TIM005	Delay-forw2

200.00	Nondetecting
*1.6	1:12
010.00	Reset-cnt2
1:12	1:13
TIM005.F	Delay-forw2
Not Used	
005.02	Forward2
1.5	*1:12
TIM005	Delay-forw2
*1:12	



Forward 1m (36 pulses)



00049	LD	005.02	Forward2
00050	AND	000.00	Encoder


Ladder Diagram - 1-13	AGV1 SWP	3/13/08 12:28:07	Page 12
-----------------------	----------	------------------	---------

0x151 LD	010.00	Reset-cnt2
0x152 CNT	002 #0035	002 #0035
0x102	Forward2	
0x100	Encoder	
0x109	Reset-cnt2	
CNT002		
0x102	Forward2	
1.5	*1.12	1.13
0x100	Encoder	
1.2	1.13	1.16
1.24	1.28	1.37
1.44		1.41
0x109	Reset-cnt2	
1.12	1.13	*1.14
CNT002		1.15
*1.13	1.14	

Network 14 - Reset counter2

0x153	CNT002	010.00
		Reset-cnt2
	010.01	
		Reset-cnt2
00053 LD	CNT002	CNT002
00054 OR	010.00	Reset-cnt2
00055 OUT	010.00	Reset-cnt2
CNT002 F		
010.00	Reset-cnt2	
CNT002 F		
Not Used		
010.00	Reset-cnt2	
1.12	1.13	*1.14
		1.15

Network 15 - Turn left #1



00056	1,D	010.09	Reset-cnt2
00057	OUT	TR0	TR0
00058	AND	TIM006	Delay-turn1
00059	AND NOT	200.03	Reset-cnt3
00060	OUT	005.03	Turn1
00061	LD	TR0	TR0
00062	TIM	006 #0010	Delay-turn1 #0010
010.09		Reset-cnt2	
TIM006 F		Delay-turn1	

Ladder Diagram - 1:15


AGV1.SWP 3/13/98 12.20.07

Page 14

200.03	Reset-cnt3			
005.03	Turn1			
TIM006	Delay-turn1			
010.09	Reset-cnt2			
1:12	1:13	1:14	1:15	
TIM006 F	Delay-turn1			
Not Used				
200.03	Reset-cnt3			
1:15	1:16	1:17	1:19	
005.03	Turn1			
1:15	1:16	1:18		
TIM006	Delay-turn1			
1:15				

Network 16 - counter3

Turn left (9 pulses)



00063	LD	000.00	Encoder
00064	AND	005.03	Turn1
00065	LD	200.03	Reset-cnt3
00066	CNT	003 #0009	003 #0009

000.00	Encoder
005.03	Turn1
200.03	Reset-cnt3
CNT003	


000.00	Encoder		
1:2	1:13	1:16	1:20

Ladder Diagram - 1:16	AGV1.SWP 3/13/98 12:28:07	Page 15
-----------------------	---------------------------	---------

1:24	1:28	1:37	1:41
1:44			
005.03	Turn1		
*1:15	1:16	1:18	
200.03	Reset-cnt3		
1:15	1:16	*1:17	1:19
CNT003			
*1:16	1:17		

Network 17 - Reset counter3

00067



00067	LD	CNT003	CNT003
00068	OR	200.03	Reset-cnt3
00069	OUT	200.03	Reset-cnt3

CNT003.F
200.03 Reset-cnt3

CNT003.F
Not Used
200.03 Reset-cnt3


1:15	1:16	*1:17	1:19
------	------	-------	------

Ladder Diagram - 1.18

AGV1 SWP 3/13/98 12:28:07

Page 16



Network 18 - Turn left1




00070	LD	005.03	Turn1
00071	OUT	010.01	R-forw1
00072	OUT	010.04	L-rev

005.03	Turn1
010.01	R-forw1
010.04	L-rev

005.03	Turn1	
*1:15	1:16	1:18
010.01	R-forw1	
*1:18		
010.04	L-rev	
*1:18		




00073	LD	200.03	Reset-cnt3
00074	OUT	TR0	TR0
00075	AND	TIM010	Delay-forw3
00076	AND NOT	200.02	Reset-cnt11
00077	OUT	200.01	Forward3
00078	LD	TR0	TR0
00079	TIM	010 #0010	Delay-forw3 #0010
200.03		Reset-cnt3	
TIM010.F		Delay-forw3	



200.02	Reset-cnt11			
200.01	Forward3			
TIM010	Delay-forw3			
200.03	Reset-cnt3			
	1:15	1:16	*1:17	1:19
TIM010.F	Delay-forw3			
Not Used				
200.02	Reset-cnt11			
	1:19	1:20	*1:21	1:23
200.01	Forward3			
	*1:19	1:20	1:22	
TIM010	Delay-forw3			
	*1:19			



Forward 2m (20 pulses)



00080	LD	000.00	Encoder
00081	AND	200.01	Forward3
00082	LD	200.02	Reset-cnt11
00083	CNT	011 #0070	011 #0070


000.00	Encoder
200.01	Forward3
200.02	Reset-cnt11
CNT011	

000.00	Encoder		
1:2		1:13	
			1:16
			1:20

Ladder Diagram - 1:20	AGV1.SWP	3/13/98 12:28:07	Page 19
-----------------------	----------	------------------	---------

1:24	1:28	1:37	1:41
1:44			
200.01	Forward3		
*1:19	1:20	1:22	
200.02	Reset-cnt11		
1:19	1:20	*1:21	1:23
CNT011			
*1:20	1:21		

Network 21 - Reset counter11



00084	LD	CNT011	CNT011
00085	OR	200.02	Reset-cnt11
00086	OUT	200.02	Reset-cnt11

CNT011.F
200.02 Reset-cnt11

CNT011.F
Not Used
200.02 Reset-cnt11

1:19	1:20	*1:21	1:23
------	------	-------	------


Ladder Diagram - 1:22

AGV1.SWP 3/13/98 12:28:07

Page 20

Network 22 - Motor forward

D0007




00087	LD	200.01	Forward3
00088	OR	005.13	Forward4
00089	OUT	011.04	R-forw2
00090	OUT	011.05	L-forw2

200.01	Forward3
005.13	Forward4
011.04	R-forw2
011.05	L-forw2

200.01	Forward3		
*1.19		1:20	1:22
005.13		Forward4	
		1.22	*1.27
011.04			R-forw2
			*1.22
011.05			L-forw2
			*1.22

Network 23 - Turn left #2



00091	LD	200.02	Reset-cnt11
00092	OUT	TR0	TR0
00093	AND	TIM020	Delay-turn2
00094	AND NOT	005.10	Reset-cnt15
00095	OUT	005.11	Turn2
00096	LD	TR0	TR0
00097	TIM	020 #0010	Delay-turn2 #0010
200.02		Reset-cnt11	
TIM020.F		Delay-turn2	


Ladder Diagram - 1:23

AGV1 SWP 3/13/98 12:28:07

Page 22

005.10	Reset-cnt15			
005.11	Turn2			
TIM020	Delay-turn2			
200.02	Reset-cnt11			
	1:19	1:20	*1:21	1:23
TIM020 F	Delay-turn2			
Not Used				
005.10	Reset-cnt15			
	1:23	1:24	*1:25	1:27
005.11	Turn2			
	*1:23	1:24	1:26	
TIM020	Delay-turn2			
	*1:21			

Network 24 - Counter 15



00098	LD	005.11	Turn2
00099	AND	000.00	Encoder
00100	LD	005.10	Reset-cnt15
00101	CNT	015 #0009	015 #0009


005.11	Turn2
000.00	Encoder
005.10	Reset-cnt15
CNT015	

005.11	Turn2	
*1:23	1:24	1:26


Ladder Diagram - 1:24		AGV1.SWP 3/13/98 12:28:07		Page 23
-----------------------	--	---------------------------	--	---------

000.00	Encoder			
1:2	1:13	1:16	1:20	
1:24	1:28	1:37	1:41	
1:44				
005.10	Reset-cnt15			
1:23	1:24	*1:25	1:27	
CNT015				
*1:24	1:25			

Network 25 - Reset counter15



Network 26 - Motor turn left




00105	LD	005.11	Turn2
00106	OR	005.07	Turn#3
00107	OUT	010.07	M-R-forw
00108	OUT	011.00	M-L-rev

005.11	Turn2
005.07	Turn#3
010.07	M-R-forw
011.00	M-L-rev

005.11	Turn2	
*1:23	1:24	1:26
005.07	Turn#3	
1:26	*1:40	1:41
010.07	M-R-forw	
*1:26	1:26	
011.00	M-L-rev	
	*1:26	

Network 27 - Forward #3



00109	LD	005.10	Reset-cnt15
00110	OUT	TR0	TR0
00111	AND	TIM021	Delay-forw4
00112	AND NOT	005.12	Reset-cnt16
00113	OUT	005.13	Forward4
00114	LD	TR0	TR0
00115	TIM	021 #0010	Delay-forw4 #0010

005.10	Reset-cnt15
TIM021 F	Delay-forw4

Ladder Diagram - 1.27


AGV1.SWP 3/13/98 12:28:07

Page 26

005.12	Reset-cnt16			
005.13	Forward4			
TIM021	Delay-forw4			
005.10	Reset-cnt15			
1:23	1:24	*1:25	1:27	
TIM021 F	Delay-forw4			
Not Used				
005.12	Reset-cnt16			
1:27	1:28	*1:29	1:30	
1:31				
005.13	Forward4			
1:22	*1:27	1:28		
TIM021	Delay-forw4			
	*1:27			

Network 28 - Counter16





Forward 1m (35 pulses)



00116	LD	005.13	Forward4
00117	AND	000.00	Encoder
00118	LD	005.12	Reset-cnt16
00119	CNT	016 #0035	016 #0035

005.13	Forward4
000.00	Encoder
005.12	Reset-cnt16
CNT016	

005.13	Forward4
--------	----------



00120	LD	CNT016	CN3016
00121	OR	005.12	Reset-cnt16
00122	OUT	005.12	Reset-cnt16

CNT016 F
005.12 Reset-cnt16

CNT016 F
Not Used
005.17 Reset-cnt16
1.27 1.28 *1.29 1:30
1.31



Ladder Diagram - 1:30

AGV1 SWP 3/13/98 12:28:07

Page 28

Network 30 - Nondetecting

Robot detects the green balloon



00123	LD	005.12	Reset-cnt16
00124	AND NOT	000.04	Sensor
00125	AND	000.02	Limit-sw1
00126	OUT	200.11	Nondetect

005.12		Reset-cnt16
000.04		Sensor
000.02		Limit-sw1
200.11		Nondetect

005.12		Reset-cnt16	
1:27		1:28	*1.29
1:31			1:30
000.04		Sensor	
1:6		1.7	1:30
000.02		Limit-sw1	
1:1		1.6	1:7
1:30		1:31	1:33
200.11		Nondetect	
*1:30		1.36	1:35


Ladder Diagram - 1:31

AGV1.SWP 3/13/98 12:28:07

Page 29

Network 31 - Detecting

Robot detects the target balloon(white balloon).



00127	I.D	005.12	Reset-cnt16
00128	AND	000.04	Sensor
00129	AND	000.02	Limit-sw1
00130	OUT	200.12	Detect

005.12	Reset-cnt16
000.04	Sensor
000.02	Limit-sw1
200.12	Detect

	005.12	000.04	000.02	200.12
1:27	Reset-cnt16	Sensor	Limit-sw1	Detect
1:31
1:6	1:28	1:7	1:8	1:30
000.02
1:1	1:6	1:7	1:9	1:31
1:30	1:31	1:32	1:33	1:35
*	1:31	1:32	1:33	1:35


Ladder Diagram - 1:32

AGV1.SWP 3/13/98 12:28:07

Page 30

Network 32 - B-forward

00131




00131	LD	200.12	Detect
00132	OR	010.05	B-forw
00133	AND NOT	000.03	Limit-sw2
00134	OUT	010.05	B-forw

200.12 Detect
010.05 B-forw
000.03 Limit-sw2

	200.12	010.05	000.03	
*1:31	Detect	B-forw	Limit-sw2	
*1.8				
1:9				
	1:32			1:32
				1:33

Network 33 - Confirm forward

00135



00135	LD	000.03	Limit-sw2
00136	OR	200.13	Confirmforw
00137	AND NOT	000.02	Limit-sw1
00138	OUT	200.13	Confirmforw

Ladder Diagram - 1:33


AGV1.SWP 3/13/98 12:28:07

Page 31

000.03	Limit-sw2			
200.13	Confirmforw			
000.02	Limit-sw1			
000.03	Limit-sw2			
	1.8	1.9	1:32	1:33
200.13	Confirmforw			
	*1:33	1:34		
000.02	Limit-sw1			
	1.1	1.6	1.7	1.9
	1:30	1:31	1:33	1:35

Network 34 - Delay

00139



00139 ID 200.13 Confirmforw
00140 TIM 033 #0010

200.13 Confirmforw
TIM033

200.13 Confirmforw
*1:33 1:34
TIM033
*1:34 1:35


Ladder Diagram - 1.35

AGV1.SWP 3/13/98 12:28:07

Page 32

Network 35 - B-reverse

00141



00141	LD	TIM033	TIM033
00142	DR	010.06	B-rev
00143	AND NOT	000.02	Limit-sw1
00144	OUT	010.06	B-rev

TIM033 R
 010.06 B-rev
 000.02 Limit-sw1


TIM033.F
 Not Used
 010.06 B-rev
 000.02 Limit-sw1
 *1:11 *1:35
 1:1 1:6 1:7 1:9
 1:30 1:31 1:33 1:35

Ladder Diagram - 1:36

AGV1.SWP 3/13/98 12:29:07

Page 33

Network 36 - Forward #5



00145	LD	200.11	Nondetect
00146	OUT	TR0	TR0
00147	AND	TIM022	Delay-forw5
00148	AND NOT	005.14	Reset-cnt17
00149	OUT	005.15	Forw5
00150	LD	TR0	TR0
00151	TIM	022 #0010	Delay-forw5 #0010

200.11 Nondetect
 TIM022.F Delay-forw5

Ladder Diagram - 1:36


AGV1.SWP 3/13/98 12:28:07

Page 34

005.14	Reset-cnt17			
005.15	Forw5			
TIM022	Delay-forw5			
200.11	Nondetect			
	*1.30	1:36		
TIM022.F	Delay-forw5			
Not Used				
005.14	Reset-cnt17			
	1:36	1:37	1:38	1:40
005.15	Forw5			
	*1.36	1:37	1:39	
TIM022	Delay-forw5			
	*1.36			

Network 37 - Counter

Forward 1m (35 pulses)



00152	LD	005.15	Forw5
00153	AND	000.00	Encoder
00154	LD	005.14	Reset-cnt17
00155	CNT	017 #0035	

005.15	Forw5
000.00	Encoder
005.14	Reset-cnt17
CNT017	

005.15	Forw5		
	*1.36	1:37	1:39

Ladder Diagram - 1:37


AGV1.SWP 3/13/98 12:28:07

Page 35

Encoder			
000.00	1:2	1:13	1:16
	1:24	1:28	1:37
	1:44		
005.14			
	Reset-cnt17		
	1:36	1:37	*1:38
CNT017			
		1:38	1:40
		*1:37	

Network 38 - Reset counter

00156



00156 LD CNT017

00157 OR 005.14

00158 OUT 005.14

CNT017

Reset-cnt17

Reset-cnt17

CNT017 F

005.14 Reset-cnt17

CNT017 F

Not Used

005.14 Reset-cnt17

1:36


1:37

*1:38

1:40

Ladder Diagram - 1:39	AGV1.SWP 3/13/98 12:29:07	Page 36
-----------------------	---------------------------	---------



Network 20 - Forw #6



00150	LD	005.15	Forw5
00160	OR	005.09	Forw6
00161	OUT	011.02	Motor-R
00162	OUT	011.03	Motor-L

005.15	Forw5
005.09	Forw6
011.02	Motor-R
011.03	Motor-L

005.15	Forw5		
*1:36		1:37	1:39
005.09	Forw6		
		*1:43	1:44
011.02		Motor-R	
		*1:39	
011.03	Motor-L		
		*1:39	



00163	LD	005.14	Reset-cnt17
00164	OUT	TR0	TR0
00165	AND	TIM023	Delay-turn3
00166	AND NOT	005.06	Reset-cnt17
00167	OUT	005.07	Turn#3
00168	LD	TR0	TR0
00169	TIM	023 #0010	Delay-turn3 #0010

005.14
TIM023

Ladder Diagrams - 140


AGV1.SWP 3/13/98 12:28:07

Page 38

005.06	Root-cnt17		
005.07	Turn#3		
TIM#23	Delay-turn3		
005.14	Reset-cnt17		
1.36	1.37	*1.38	1.40
TIM#23.F	Delay-turn3		
1.38, 1.40d			
005.16	Root-cnt17		
1.40	1.41	*1.42	1.43
005.02	Turn#3		
1.26	*1.40	1.41	
TIM#23	Delay-turn3		
*1.40			

Network 41 - Counter #18


Turn left 9 pulses



00170	LD	005.07	Turn#3
00171	AND	000.00	Encoder
00172	LD	005.06	Reset-cnt17
00173	CNT	018 #0009	018 #0009

005.07	Turn#3
000.00	Encoder
005.06	Root-cnt17
C1F1018	



005.07	Turn#3	
1.26	*1.40	1.41



000.06	Encoder		
1.2	1.13	1.16	1.20
1.24	1.28	1.37	1.41
1.44			
005.06	Rset-cnt17		
1.40	1.41	*1.42	1.43
CNT018			
*1.41	1.42		



001.74	CNT018	005.06	
		Reset-cnt17	
	005.06		
	Reset-cnt17		
001.74	I.D.	CNT018	CNT018
001.5	OR	005.06	Reset-cnt17
001.6	OUT	005.06	Reset-cnt17
CNT018 F			
005.06		Reset-cnt17	
CNT018 F			
Not Used			
005.06		Reset-cnt17	
1.40	1.41	*1.42	1.43



00177	LD	005.06	Rset-cnt17
00178	OUT	TR0	TR0
00179	AND	TIM024	Delay-forw6
00180	AND NOT	200.05	Reset-cnt19
00181	OUT	005.09	Forw6
00182	LD	TR0	TR0
00183	TIM	024 #0010	Delay-forw6 #0010

005.06 Rset-cnt17
TIM024 F Delay-forw6

Ladder Diagram - 1:43


AGV1.SWP 3/13/98 12:28:07

Page 41

200.05	Reset-cnt19			
005.09	Forw6			
TIM024	Delay-forw6			
005.06	Rset-cnt17			
	1:40	1:41	*1:42	1:43
TIM024.F	Delay-forw6			
Not Used				
200.05	Reset-cnt19			
	1:43	1:44	*1:45	1:46
005.09	Forw6			
	1:39	*1:43	1:44	
TIM024	Delay-forw6			
	*1:43			

Network 44 - Counter #19


00184




00184	I.D.	005.09	Forw6
00185	AND	000.00	Encoder
00186	I.D.	200.05	Reset-cnt19
00187	CNT	019 #0070	019 #0070

005.09	Forw6
000.00	Encoder
200.05	Reset-cnt19
CNT019	

005.09	Forw6			
	1:39	*1:43	1:44	
000.00	Encoder			
	1:2	1:13	1:16	1:20



1:24	1:28	1:37	1:41
1:44			
200.05	Reset-cnt19		
1:43	1:44	1:45	1:46
CNT019			
1:44	1:45		



00188	ID	CNT019	CNT019
00189	OR	200.05	Reset-cnt19
00190	OUT	200.05	Reset-cnt19

CNT019 F
200.05 Reset-cnt19

CNT019 F
Not Used
200.05 Reset-cnt19
1:43 1:44 1:45 1:46

Ladder Diagram - 1:46

AGV1 SWP 3/13/98 12:28:07

Page 43

Network 46 - Turn right

00191

200.05



Reset-cnt19

TIM030

Delay

200.07


Turn-R



00191	LD	200.05	Reset-cnt19
00192	OUT	TR0	TR0
00193	AND	TIM030	Delay
00194	OUT	200.07	Turn R
00195	LD	TR0	TR0
00196	TIM	030 #0010	Delay #0010
00197	TIM	031 #0057	Reset-Turn #0057

200.05	Reset-cnt19
TIM030 F	Delay
200.07	Turn-R
TIM030	Delay
TIM031	Reset-Turn


200.05	Reset-cnt19		
143	144	*145	146
TIM030 F	Delay		
Not Used			



200.07 Turn-R
 *146 147
 TIM030 Delay
 *146
 TIM031 Reset-Turn
 *146 147

Network 47 - Turn right.

Turn right (uses timer to reset turning)




Ladder Diagram - 1:48

ACIV1.SWP 3/13/98 12:28:07

Page 45

Network 48 - Turn right



00201	LD	200.08	Turn
00202	OUT	010.02	M-rev
00203	OUT	011.06	M-forw


200.08	Turn
010.02	M-rev
011.06	M-forw

200.08	Turn
*1:47	1:48
010.02	M-rev
*1:48	
011.06	M-forw
*1:48	

Network 49 - End of program

Push PB_start again and main switch to stop

00204



00204 END